



Kennzeichen	
Marke	MAZDA
Modell	Mazda 5
FIN	JMZCWA9G600155763
Erstzulassung	27.03.2015
Kilometerstand	91493
HU fällig	--

Zusammenfassung

Lackschichtdickenmessung

in Ordnung

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt:

☐ Ja

☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:
Serviceintervall
Letzter Service

**das Serviceheft ist NICHT digital
nach Serviceheft
bei**

Bereifung

Reifenart
Sommer

4

Vorne links

4

Vorne rechts

4

Hinten links

4

Hinten rechts

Sommerreifen vorne
Hersteller / Größe

Dunlop 205/50 R17 93W

Felgenart

Leichtmetallfelge

Sommerreifen hinten
Hersteller / Größe

Dunlop 205/50 R17 93W

Felgenart

Leichtmetallfelge

Zusatz

Ersatzrad / Notrad vorhanden

Ja ☐

Nein ☒

Tierefit vorhanden

Ja ☐

Nein ☒

Wagenheber vorhanden

Ja ☐

Nein ☒

Kompressor vorhanden

Ja ☒

Nein ☐

Kompressor Zustand

i.O ☒

n.i.O ☐

Klimaanlage geprüft

Ja ☒

Nein ☐

Klimaanlage Zustand

i.O ☒

n.i.O ☐


Historie

Probefahrt gemacht

Ja ☐

Nein ☐

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR



Bild der FIN




Bild des Fahrzeugscheins

Werkstattauftrag - Intern		1	
Kunden-Nr	90000	Auftrags-Nr	280690
Hersteller	MAZDA	JMZCWA9G600155763	
Modell	Mazda5 L 2.0i MZR 150PS 5T 6GS AL-SENDO NAV XEN		
Farbe	42MCD4 - Mitternachtsblau Metallic		
Kennzeichen		Erstzulassung	27.03.2015
HU	03.2022	Kilometerstand	95000
Annahme	03.07.2026	Fertig	KUNDE WARTET
Anlieferung		Leitzahl	91493
Datum	03.07.2026	Seite	1
Annehmer			
Motor-Nr	LF 11583298		



Anzahl	Me	Einzelpreis
		€

Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Serviceanzeige

Bitte ankreuzen: ☒ Öl-Service ☐ Longlife-Service (Serviceintervall flexibel/spätestens nach 2 Jahren)
☒ Inspektion ☐ Reparatur ☐ Zeit- und lauleistungsabhängiger Service (jedes Jahr oder alle je nachdem, was zuerst eintritt) km

Ausgeführte Arbeiten:
 Folgende Flüssigkeiten wurden erneuert:

☒ Motorenöl	Viskosität: <u>5W-30</u>
☒ Getriebeöl	Bezeichnung: <u>Loglife</u>
☒ Differentialöl	Viskosität:
☒ Servoöl	Bezeichnung:
☒ Bremsflüssigkeit	Viskosität:
☒ Kühlflüssigkeit	Bezeichnung:
☐ Kühlmittel der Klimaanlage erneuert	DOT <u>4</u>
	☒ geprüft ☐ gewechselt
	bis Grad Celcius

Datum: 26.07.22 Kilometerstand (abgelesen): 70939
 Nächster Service am Datum: 09/2023 oder bei Kilometerstand 80939

Folgende Bauteile wurden erneuert:

☒ Ölfilter	☐ Keilriemen/Keilrippenriemen	☐ Zündkerzen
☐ Luftfilter	☒ Staub- bzw. Pollenfilter	☐ Bremsbeläge vorne
☐ Zahnriemen		☐ Bremsbeläge hinten

Klimaanlage ☐ aufgefüllt ☐ gereinigt/desinfiziert

Andere:

Stempel Werkstatt: **KFZ-Meisterbetrieb Dreßler**
 Augustinerstraße 4
 67429 Kampfen
 kfz-dressler.com

7

Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum




Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (hinten)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)


Feststellungen



Reifendichtmittel fehlt.

A photograph of a car's service record card (Wartungsbogen) for a LIQUI MOLY service. The card is filled out with handwritten information. The top section includes checkboxes for 'Bitte ankreuzen:' (Inspection, Oil-Service, Longlife-Service, etc.) and 'Ausgeführte Arbeiten:' (Engine oil, Gear oil, etc.). The middle section contains fields for 'Datum' (Date), 'Kilometerstand' (Mileage), and 'Nächster Service am' (Next service date). The bottom section has checkboxes for 'Folgende Bauteile wurden erneuert:' (Oil filter, Air filter, etc.) and a stamp from 'KFZ-Meisterbetrieb Dreßler' with the address 'Augustinstraße 4, 67439 Kompen' and the website 'kfz-dressler.com'. The card is numbered '7' in the bottom right corner.

Wartung fällig.



Schlüsselbatterie leer.



Lenkrad Kratzer.



Teppich Fahrerfußraum beschädigt.



Antennenstab fehlt.



Bremsscheiben hinten Tragbild mangelhaft.



Stoßfänger vorn Lackbeschädigung.



4x Alufelgen Lack beschädigt.



Fahrertürkante Lackbeschädigung.



Fahrzeugeite links und rechts oberflächige Kratzer.



Stoßfänger hinten Kratzer.



Heckklappe Delle.



Türe hinten rechts Delle.



Hinterachse stark angerostet.



4x Sommerreifen innen stark abgefahren.



Bremsscheiben vorn Tragbild mangelhaft.

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.