



Opel Astra Innovation"110 Jahre"

EZ 05/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 157.003km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 27***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation"110 Jahre" [DE - LimS3 1.6 EU4, Innovation 110 Jahre, 2008 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN W0LOAHL0895056063	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.003km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
	Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	300 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	220 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	120 	Heckklappe	200 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Achsaufhängung Korrosion

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Automatische Umluft-Control
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

- | | |
|--|--|
| • Licht-Paket | • Modellpflege |
| • Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: KARBONGRAU/TECHNICAL GREY | • Parkpilotsystem |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzneigungsverstellung vorn links | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)