



BMW 114 i

EZ 11/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 93.615km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 114 i [DE - LimS5 114 i EU5, 2012 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WBA1R11050J636628	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.615km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.175km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 127g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	185 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	110	Heckklappe	155
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW 16V

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| • Nichtraucher-Paket | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sperrdifferential | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |
| • Dynamische Traction Control (DTC) | |




Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)