



Volkswagen Touran

EZ 03/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 82.537km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW043604	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.537km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.196km	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Leseleuchten vorn und hinten
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|---|---|
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Antennen-Diversity | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Dachreling |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Lenkrad (Leder) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









24.03.15	D603	ATC001226	2	01	77	/5000	185
M1	AC		4397	4494		1794	
MVGZZZ1TZFW043604		-	1619	1694		1453	
VOLKSWAGEN, VW				75			
1T			149	2080		2080	
CBZBAC			1040	1100			
FM6FM6AJ0107MJS5N1VR0SO			1040	1100			
-			82	3750		73	
TOURAN			1300	720	5		-
VOLKSWAGEN-VW			195/65	R15	91T		
F.z.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65	R15	91T		
Kombilimousine							
715/2007*195/2013J			SCHWARZ		9/-		
EUR05;J;PI/GI; M, N1 I			e1*2001/116*0211*35				
Benzin			01.10.14		K	WMQ44010	
0001	35JO	1197					
F.1/F.2.+0 u. 7.2/8.2.+0 b.Anhängebetrieb*0.1:1600 bis							
8X Steig.*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:3380kg							
*bis 8X Steig.:3680*Bei werkseitig montierter AHK: ESP							
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h							
gem.3.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.STV0*WW.AHK Lt.EGTG*							

[illegible]

Volltextversion

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)