



Volkswagen up! move up!

EZ 11/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 138.699km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! move up! [DE - LimS3 1.0 EU5, move up!, 2011 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZED043405	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 138.699km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.742km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	330 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumboden verschiebbar
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2421 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Zentralverriegelung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Doppeltonhorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: TORNADOROT | |



Sonderausstattung


- | | |
|----------------------------------|--|
| • Cool & Sound-Paket 1 | • Sonderlackierung Rot |
| • Winter-Paket | • Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player) |
| • Dachantenne | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Klimaanlage Climatic | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel asphärisch, links | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselkraftstoff
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl DSG® 477
☒ Kerostenerprüfung	☐ Haldeverkopfung G
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfilterersatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referentfächer
Service durchgeführt am: <u>27.07.21</u>	☒ Staub- und Pollenfilterersatz
bei km-Stand: <u>85742</u>	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie
KIZ-Meisterbetrieb Miru Inh. M. B. Miru Waldenauer Str. 10 Tel. 0271 72385-0 Fax 0271 72385-20	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum): <u>07.22</u>	
oder	

☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselkraftstoff
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl DSG® 477
☒ Kerostenerprüfung	☐ Haldeverkopfung G
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfilterersatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Referentfächer
Service durchgeführt am: <u>14.07.20</u>	☒ Staub- und Pollenfilterersatz
bei km-Stand: <u>24556</u>	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie
Autohaus Ebert GmbH Volkswagen Servicepartner An der Prießnitzstr. 5 01328 Dresden Telefon +49 351 266180 Telefax +49 351 2661872 Stempel des Volkswagen Partners	Autohaus Ebert GmbH Volkswagen Servicepartner An der Prießnitzstr. 5 01328 Dresden Telefon +49 351 266180 Telefax +49 351 2661872 Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum): <u>07.22</u>	
oder	




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)