



Peugeot 5008 Active

EZ 02/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 111.026km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 5008 Active [DE - Van5 1.2 e-THP / PureTech 130 EU6, Active, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN VF30EHNMF301251	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.026km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	80	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Parkhilfe ohne Funktion ! System ESP/ASR ohne Funktion laut Bordcomputer

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet; Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Modellpflege
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech

- | | |
|--|---|
| • Nebelscheinwerfer | • Parkbremse elektrisch |
| • Reserverad als Notrad | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben Hartglas |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektro-hydraulisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • WIP-Bluetooth | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Einparkhilfe akustisch |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Scheibenwaschanlage hinten |
| • Lenkrad (Leder) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Heckscheibe getönt | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • USB-Schnittstelle in Mittelkonsole (WIP-Plug) |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS SHARK | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--------------------------------|
| • 2 Zusatzsitze (7 Sitze) | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo Seitenscheiben 3.Sitzreihe | • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.02.2016	3003	AWA00009	2	11	36/5500
M1	AF		4529		1817
VF30EHNMF5301251	0		1622-1647		1485-1505
PEUGEOT				70	
0			118	2300	
EHNY			1170	1230	2200
M/25			1170	1230	
			074	1750	073
5008			1400	745	7
PEUGEOT (F)			215/55 R16 92H		
Fz z Pers bef.b. 8 Spl.			215/55 R16 92H		
Mehrzweckfahrzeug					
715/2007*136/2014W					
EURO6:W;PI/Cl. M, N11			Grün		7
Benzin			e2*2007/46*0004*20		
0001	36W0	1199	29.09.2015		KI EN592317
Techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination:3300kg*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Außenspiegel klappt nicht elektrisch ein ! Wackelt !



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)