



BMW 520 d Edition Lifestyle

EZ 08/2009 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 385.588km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d Edition Lifestyle [DE - Kb5 520 d DPF EU4, Edition Lifestyle, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WBAPX31020C084800	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 385.588km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 228.424km	Letzter Service am 02/2021
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert) Reifentyp: Sommerreifen Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)				2. Satz Reifentyp: Winterreifen Felge: Stahl (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
		Ungleichmäßig abgefahren		Ungleichmäßig abgefahren			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	138
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	210 	Heckklappe	150
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Parksensoren Fehlermeldung;

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Parksensoren ohne Funktion; Stoßdämpfer Motorhaube defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Außenausstattung: Shadow-Line
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Edition Life Style
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Dachhimmel Anthrazit
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht-Paket |
| • Luftfederung Hinterachse | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Niveauregulierung | • Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Linea |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Verglasung grün getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|-----------------|
| • Dachreling | • Raucher-Paket |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Skisack |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Tagfahrlicht |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible][illegible]

BMW
Service Zentrum
Landshuter Str. 12
B4130 Dingolfing
Tel. 08731-70-22021


59371-1
07.02.14

Bauer

BMW
Service Zentrum
Landshuter Str. 12
B4130 Dingolfing
Tel. 08731-70-22021

73066
24.09.14

Kling



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)




Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Rost)



Heckklappe (Riss/Bruch, Rost)



Heckklappe (Rost, Delle)



Heckklappe (Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)