



Volkswagen Caddy Maxi Comfortline

EZ 05/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 197.409km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Comfortline [DE - Kb5 1.6 TDI EU5, Maxi Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZ2KZFX106286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.409km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.210km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer: Stoßdämpfer hinten müssen neu

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe mit Chromleiste
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Chrom-Paket (1)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| • Karosserie/Aufbau: Kombi | • Laderaumabdeckung |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Nichtraucher-Paket |
| • Radstand 3006 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schiebetür links |
| • Schiebetür rechts | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Chromeinfassung Lichtschalter | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
- Original Fahrzeug Farbe: Natural Grey Metallic



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer | • Multifunktionsanzeige Plus |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)