



Opel Astra Opel 2020 Start/Stop

EZ 06/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 115.708km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Opel 2020 Start/Stop [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Opel 2020 S/S, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN W0VBF6EWXLG039221	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.708km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.644km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(7 mm)
Kerben

Hinten rechts



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontkamera
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond

- | | |
|---|--|
| • Licht-Paket | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne vorn verschiebbar | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 107 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Schriftzug Opel 2020 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicht-Paket | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Ergonomiesitz vorn links/rechts | • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar |
| • Feststellbremse elektrisch | • Frontscheibe geräuschkämmend |
| • Funktions-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Innenraum-Paket | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn verschiebbar |
| • Navi-Paket 1 | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) | • Sitzheizung vorn |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)