



Citroen C5 Exclusive

EZ 01/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 245.522km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C5 Exclusive [DE - Kb5 2.0 HDi 140 FAP EU5, Exclusive, 2008 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN VF7RWRHF89L583372	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 245.522km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	145	Heckklappe	135
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling (Aluminium)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW HDi FAP
- Aktives Kurvenlicht
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion (Bi-Tuner)
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Metall
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Funktions-Display Farbe

- | | |
|--|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz mit Armlehne |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben Verbundglas | • Servolenkung elektro-hydraulisch |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitz vorn links mit Einstiegs- und Massagefunktion |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleiste Stoßfänger verchromt | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: My Way |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.01.2010	3001	AHV000150	02	01	0103/04000	200
M1	AC		04829	-		1860
VF7RWRHF89L583372	2		1471	1512		01730
CITROEN				00072		
R****			149	002276		002276
RWRHF*			01280	01130		
RWRHF8			01280	01130		
			77	03000		71
C5			01800	0750		005
CITROEN (F)			225/60R16 98H			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/60R16 98H			
KOMBILIMOUSINE			SCHWARZ			9
715/2007*692/2008A			e2*2001/116*0360*09			
EUROS7A;PI/CI; M, N1 I			24.09.2009	K		DT582431
DIESEL			0002	35A0		01997
G:MINIMALGEWICHT*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3776KG BEI 12						
PROZ.STEIG.OD.MAX.4076KG BEI 8PROZ.STEIG.*STUFE PM 5 A						
B TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.01.2010*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)