



Volkswagen Sharan Comfortline BMT

EZ 05/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 202.111km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Comfortline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZFV042365	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.111km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 60.496km	Letzter Service am 07/2018
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	235 	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	120	Heckklappe	170 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: „Thermofenster“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; „Höhenkorrektur“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, „Taxischaltung“ zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)	• Abfallbehälter
• Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen
• Ambiente-Beleuchtung	• Anzeige für Waschwasserstand
• Armaturentafel mit Ablagefachdeckel	• Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel konvex, rechts	• Außenspiegel lackiert
• Außentemperaturanzeige	• Chrom-Paket (1)
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan

• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 4-türig	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE
• Parkbremse elektrisch	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetüren links und rechts manuell betätigt	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling	• Fensterheber elektrisch
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Auto-Hold-Funktion	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bremsassistent	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Getriebe 6-Gang	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

• 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert
• Antennen-Diversity	• Raucher-Paket
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sitz-Paket 7-Sitzer

• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Frontscheibe Dämmglas	• Metallic-Lackierung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Lenkrad (Leder)	• Sitzheizung vorn
• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
• Auto-Hold-Funktion	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fondbedienung Klimaanlage	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Winter-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Service-Nachweise 3		Dokumentation der Karosserieprüfung	
1a) Nach Durchgeführt wurde:	2a) Name, Zuname, Vor- Nachname von:		
1/1a) Dienstleistungs-Service	2/1) Adresse:		
1/2) Inspektion	2/2) Kennzeichen:		
1/3) mit Motorleistung	2/3) Dienstleistungs-Service		
1/4) mit weiteren Inspektionsleistungen	2/4) Dienstleistungs-Service		
1/5) Länge der Motorleistung	2/5) Dienstleistungs-Service		
1/6) Kontrolle und Durchführung der Einbauten	2/6) Dienstleistungs-Service		
1/7) Prüfung der Schweißnaht-Einbauten	2/7) Dienstleistungs-Service		
1/8) Reparaturleistung	2/8) Dienstleistungs-Service		
1/9) Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	2/9) Dienstleistungs-Service		
Service durchgeführt am: 20.08.18	2/10) Zeichnungen	Abb. 3: 3-Prüfungsmethode, 100% für alle Fahrzeugtypen und Karosserieformen. zu Fachkenntnis: markieren in Abb. 3: 100% für alle Fahrzeugtypen und Karosserieformen. Kritikpunkt: ☐ Details ☐ Karosserie ☐ 100% für alle	
Nachtrag: 20.08.18	2/11) Zeichnungen		
Service durchgeführt am: 20.08.18	2/12) Zeichnungen		
741/1 926	2/13) Zeichnungen		
Auto-Schulz AGH			
GmbH & Co. KG			
95448 Bayreuth			
Original des Fachbereichs			
Aus: verfahren Service-Tabelle			
Service-Tabelle			
Aus: Service-Tabelle			
oder:			
(in: Tabelle)			
oder:			
Nachtrag: 20.08.18			

Service-Nachweis 1

1. Name, Durchgeführte wurde

2. Dienstleistung

3. Inspektion

4. mit Ölwechsel

5. mit weiteren Inspektionsumfang

6. Longlife-Motül verwendet

7. Abwasser- und Schmutzwasserentwurf des Öls gesammelt

8. Prüfung der Fahrerseite-Einstellung

9. Personalung-Einstellung

10. Abwasserentwurf (auch auf dem Auffang-Verfahren)

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Seiten-Nr.: **302194**

Neuzulassung: **A 26**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

Service-Durchgeführt am: **14.07.2016**

11. Name, Zustandsetzt - Wechsel von

12. Abdruck

13. Wasserwechsel

14. Ölwechsel

15. Getriebe-Ölwechsel

16. Handbremse-Öl

17. Polierarbeiten

18. Lichterwechsel

19. Reifenwechsel (Einzelrad)

20. Scheinwerfer- und Folienwechsel

21. Zerstreuung

22. Zerstreuung

23. Zerstreuung

24. Zerstreuung

25. Zerstreuung

26. Zerstreuung

27. Zerstreuung

28. Zerstreuung

29. Zerstreuung

30. Zerstreuung

31. Zerstreuung

32. Zerstreuung

33. Zerstreuung

34. Zerstreuung

35. Zerstreuung

36. Zerstreuung

37. Zerstreuung

38. Zerstreuung

39. Zerstreuung

40. Zerstreuung

41. Zerstreuung

42. Zerstreuung

43. Zerstreuung

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 1: Privatentlohnung, Geb für das Entlohnung und Karosserieentlohnung

Im Fachbereich sind die 7 beschriebenen Teil der folgenden Angaben:
 * * * * *
 * * * * *

Mängel feststellen: ☐ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

8 | 10


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Riss/Bruch