



Opel Vectra C Lim. Comfort

EZ 08/2002 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 263.066km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Vectra C Lim. Comfort		
Kategorie Limousine	FIN W0L0ZCF6921077469	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 263.066km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2002	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	1530 
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Heckklappe lässt sich nicht öffnen; Schiebedach öffnet nicht

Zusatzinformationen

Drei Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Kupplungspedal sehr leicht gängig fährt langsam wieder aus ;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 55 Ah
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Felgen mit 5-Loch-Befestigung
- Generator 100 A
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 90 kW 16V KAT (Z 18 XE / 2H9)
- Rücksitz geteilt
- Scheibenausglaswerkzeug BO-46974
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Triple-Info-System
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Comfort
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Original Fahrzeug Farbe: Starsilber III M2
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Vorrüstung für Kindersitz

- Wartung: Fzg. ohne Service Flex
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abdeckleisten Dach Wagenfarbe | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem CDR 2005 (Radio/CD-Player) | • Audiosystem: Radio |
| • Audiosystem: Radio | • Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect) |
| • Getränkehalter hinten | • Leseleuchten im Fond |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Produktionsstätte: Deutschland (Rüsselsheim) |
| • Reifen 215/55 R16 ..H | • Schiebedach elektrisch |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Vorbereitung Telefon |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)