



Dacia Logan Forever

EZ 02/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 112.917km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Logan Forever		
Kategorie Van	FIN UU1KSDA3H48334906	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.917km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- AUX-IN-Anschluss
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole Chrom, satiniert
- Modellpflege
- MP3-Wiedergabefunktion für CD-Radio
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio-CD 2 x 15 Watt (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 62 kW KAT
- Navigationssystem: mobiles Navigationssystem TomTom
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schutzzierleisten seitlich
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Fensterheber elektrisch vorn



Sonderausstattung

- Dachreling
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung, Verschleiß)