



Skoda Superb Exclusive

EZ 08/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 227.377km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Exclusive [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Exclusive Green tec, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJF73T2F9016190	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 227.377km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 221.630km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	235 	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)

• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Multimediabuchse in Mittelkonsole	• Nebelscheinwerfer
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Tagfahrlicht
• Verglasung getönt	• Zentralverriegelung
• Start/Stop-Anlage	• Kurvenlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Wasserstandsanzeige SRA / SWA
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Business-Paket Columbus
• Doppel-Sonnenblenden	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Multimediabuchse (im Handschuhfach)	• Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Radioempfang digital (DAB)
• Freisprechanlage Premium	• Maxi-DOT Display
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenkrad mit Multifunktion
• Audio-Navigationssystem Columbus	• Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
• Einparkhilfe vorn und hinten	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Rost, Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)