



Skoda Rapid Clever

EZ 02/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 140.012km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Clever [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d-T, Spaceback Clever OPF, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN TMBER6NH3K4041134	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.012km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 129.401km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

~~Vorne links~~ Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)(8 mm)(8 mm)(8 mm)

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous

vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig

• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Display	• Modellpflege
• Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Multimediabuchse in Mittelkonsole
• Nebelscheinwerfer	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenbremse hinten
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Textilfussmatten
• Türeriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Zentralverriegelung
• Mittelarmlehne hinten	• Halterung Multimedia-Geräte
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)	• Handbremshebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Original Fahrzeug Farbe: SEDA QUARTZ/QUARTZ GREY



Sonderausstattung


• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Wendematte Gepäckraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)