



Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

EZ 04/2025 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 42.448km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD lang PRO [DE - Kb4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Van	FIN W1VVLFFZ7S4507939	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 42.448km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2025	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 192g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Dritte Sitzreihe fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)