



Opel Combo Edition

EZ 10/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 158.523km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Edition [DE - Ka4 1.5 D EU6d-T, Edition, 2018 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VEFYHZJLJ771390	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.523km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 147.282km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(4 mm) (4 mm) (4 mm) (4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	585 
Motorhaube	80	Heckklappe	1460 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Radkappen
- Radstand 2785 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür rechts
- Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Radnabenabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer Halogen
- Sitzverstellung vorn links (6-fach)
- Start/Stop-Anlage



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Ablagetisch an Rückenlehne | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Audiosystem Multimedia |
| • Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Holz) | • Cool & Sound-Paket 1 |
| • Dachreling silber | • Doppelsitzbank vorn |
| • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System) | • Fahrwerk erhöht |
| • Feststellbremse elektrisch | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Grip-Control | • Klimaanlage |
| • Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit (FlexCargo) | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Profi-Paket |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Schiebetür links | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Unterfahrschutz |
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.10.2020	1844	AGY00449 1	02	01	0096/03750	184
N1	BB		04403-04403		1848-1848	
WOFEPYH2JLJ771390	7		1796-1890		-001474	
OPEL				00074		
E			0151	002040	2040	
Y			01200	01075		
YHEJ-H2B031			01200	01075		
			075	02813	068	
COMBO			01500	0730	3	
OPEL AUTOMOBILE			215/65R16			
FX.S.GU.BEP. B. 3.5 T			215/65R16			
VAN						
715/2007*2016/1832AN						
EURO6;WLTP;AN;PI/CI; N1 II			e2*2007/46*0623*10			
DIESEL			17.06.2020	K	ET958894	
0002	36AN	01499				
NV.AHK LT. EGTG*						



[illegible]

4	2/ Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsübersicht Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsübersicht	Ablieferungsübersicht und Fahrzeugplakette Vor Übergabe der Fahrzeugplakette an eine Ablieferungsübersichtsbefugigte Person, um sicherzustellen, dass sich die Optik in einem einwandfreien Zustand befindet. Sie entspricht mit dem entsprechenden Laster- und Gutschein der Charakteristik der Ablieferungsübersicht. Wir haben über die Serviceleistungen, Serviceleistungen sowie die einschlägigen Befreiungsbedingungen und über die Motorversicherung informiert.
Ab	Wichtige Kraftfahrzeugdaten Modell: COMBO CARGO ED 1.5D(96) 6X	
Fal	Fahrzeugkennzeichnungsnummer: W0VEF 112JLJ771300	
Vor	Motor-Typ, Nummer: 1004DN0013048	
Nach	Getriebe: MGA	
über	Farbe, Code: Jade Weiss, G20	
eins	Plaster, Code: Stoff Matral Gray, TAU1	
beil.	Erstellungsjahr: 08.10.2000	Ort, Datum: Aschaffenburg, 08.10.2000
Sie		Automobil-Verkaufs-Gesellschaft Joseph Beßler GmbH & Co. KG
Gef		
Stor		
Pnz		
Schw		
Abbl		

Servicebestätigung		5
Servicebestätigung Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert. Dem Ercheinher der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber <u>nie</u> später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen. Zukünftige Motorleistungsdaten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Für Fahrzeuge mit Benzinmotor ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.		
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren Ja = wurde gewechselt oder erneuert Nein = kein Wechsel erforderlich Hinweis: Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.		Service: ☐ Zeicheninspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>12.08.00</u> km <u>50780</u> Motoröl Qualität: <u>0 W-30</u> Viskosität: <u>45</u> °C Gehörschutz, Kühlluftgebläse Ja ☐ Nein ☒ ☒ 1 Batterie (Funkfernbedienung) ☒ 2 Innenraumklimfilter ☒ 3 Luftfiltersatz ☒ 4 Keilrippenriemen ☒ 5 Zylinderriemen ☒ 6 Kraftstofffilter ☒ 7 Getriebelöl ☒ 8 Bremsflüssigkeit ☒ 9 Reifenreparaturset ☒ 10 Bremsbeläge vom / hinten ☐ 11 Zündkerzen ☒ 12 Kühlmittel ☒ 13 Kraftstoffsaugstrich <i>Signaturen:</i>  Service Partner Zulassung zum Betrieb 12.08.00 Hilti Group GmbH & Co. KG Wetzlarer Str. 1 • 63739 Achtersbach



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Lackschaden, Verformung)



Fahrtür (Delle, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)