



Mercedes-Benz GLA 200 CDI / d 4Matic

EZ 07/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 157.072km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLA 200 CDI / d 4Matic [DE - SUV5 GLA 200 CDI / d EU6, 4Matic Urban DPF, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1569021J033614	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.072km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.814km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(9 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Radstand 2699 mm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parameterlenkung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)

• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reiserechner
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Unterfahrschutz	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Sitz-Komfort-Paket
• Ladekantenschutz (verchromt)	• Dachreling (Aluminium)
• Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Lenkrad (Leder)	• Bremsassistent
• Tempomat	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU	



Sonderausstattung

• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
• Fußmatten Velours	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Innenhimmel schwarz	• Laderaum-Paket
• Licht- und Sicht-Paket	• Metallic-Lackierung
• Navigationsmodul Becker MAP Pilot	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitzheizung vorn
• Spiegel-Paket	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Klapptisch in Beifahrersitzlehne integriert	• Einstiegsleisten beleuchtet
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Ambiente-Beleuchtung
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)