



Mercedes-Benz A 200

EZ 08/2006 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 202.432km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 83***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 200 [DE - LimS3 A 200 EU4, Avantgarde, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN WDD1693331J371351	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.432km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.035 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.144km	Letzter Service am 03/2019
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2006	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Vorne rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten links



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	90	Heckklappe	160 
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW KAT
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Nebelscheinwerfer
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT - UNILACK



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. längsverstellbar | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Reifendruckwarner |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Paket |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Sport-Fahrwerk | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)




Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)