



Skoda Rapid Drive

EZ 11/2017 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 214.201km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Rapid Drive [DE - LimS5 1.6 TDI EU6, Spaceback Drive, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBEE6NH5J4520228	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.201km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 97g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Rostig

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	215 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	175 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	250 	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System

• Kopfstützen hinten	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Multimediabuchse in Mittelkonsole
• Nebelscheinwerfer	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenbremse hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Zentralverriegelung	• Mittelarmlehne hinten
• Halterung Multimedia-Geräte	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Lenkrad mit Multifunktion	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Original Fahrzeug Farbe: MODRA PACIFIC/PACIFIC BLAU	




Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Wendematte Gepäckraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)