



Opel Mokka Elegance

EZ 03/2023 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 58.034km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Elegance [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Elegance, 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VXKUSHNSSPW006731	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.034km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.828km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	60
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	80	Heckklappe	90
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachhimmel Grau
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Chrom
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2557 mm
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED
- Sicht-Paket

- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik



Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Winter-Paket
- Opel Connect
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Lenkrad heizbar
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Technologie-Paket Park & Go
- 6 Lautsprecher
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Nebelscheinwerfer LED
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Servicebestätigung 5

Die Arbeiten sind mit Ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis:
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 09.04.2018 21583

Motoröl:
Qualität: 0 W 20
Viskosität: 0 W 20 °C

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel
☐ Kraftstoffzusatz
☐ Ionenfänger/elektrostatische
☐ Luftfiltereinsatz

Autohaus EXNER
Auto Exner GmbH & Co. KG
Hinter dem Südbahnhof 18
07548 Gera

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 1.12.2018 km 19888

Motoröl:
Qualität: PLWA 5555/603
Viskosität: 5 W 30 °C

Gehörschutz, Kühlfülligkeit: Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz
☐ Ionenfänger/elektrostatische
☐ Luftfiltereinsatz

Autohaus EXNER
Auto Exner GmbH & Co. KG
Hinter dem Südbahnhof 18
07548 Gera



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)