



Volkswagen Transporter Kombi

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 170.548km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kombi [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d-T, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZKH081412	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.548km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 162.158km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 174g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Türablagekasten vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht

- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 2. Batterie | • Außenspiegel in Wagenfarbe |
| • Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe | • Batterie verstärkt |
| • Blinkleuchten seitlich in Chromoptik mit Bulli-Plakette | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi |
| • Elektrik-Paket 1 | • Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme |
| • Exterieur-Paket | • Fahrradträger für Heckklappe |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts |
| • Funkschlüssel (4) klappbar | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Lautsprecher (4) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus | • Stoßfänger in Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen in Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fensterheber elektrisch | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar |
| • Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion) | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) |
| • Rückfahrkamera | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









15.03.2019	0603	BTX154837	2	1	110/3250	181
M1	AF		4904	5006	1904	
VW2ZZZ7HZKH081412		0	1950	1990	1892	1892
VOLKSWAGEN, VW				100		
7HC			222	2800		2800
GCXFA280X0			1610	1500		
NNFD7BD116NVR27CSL2B81A			1610	1500		
			70	2375		68
KOMBI			2500	750		
VOLKSWAGEN-VW			215/85 R16C 106/104T			
Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl			215/85 R16C 108/104T			
Mehrzweckfahrzeug			WEISS		0	
715/2007*2017/1347BG			e1*2001/116*0220*53			
EURO6,WLTP,BG,PwC: M, N I			06.11.2018	K	GG918145	
Diesel						
0002	36BG	1988				
KORR.NEFZ-CO2W:174*F:1F:2+100 U:7/2/2+50 B:ANHANGEBETR						
IEB*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEIT						
IG MONTIERTER AHK ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.						
F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.5.TVO*HOHE BIS 22						
98*WWW.AHK.LT.EGTG*ZU 15.1 U.15.2.AUCH.GENEHMIGT:265/45R16 AU						
F.LM-RAD,HERST.:RONAL.GR06E-BJX18*ET.42.KBA:53931 *FORTSET						
ZUNG A. BEI BLATT*						

[illegible]

Bei geöffneter Kunitz, sehr gealterter Kunitz, in Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

10. Ihr TÜV-Sachverständiger: Dieter Fackelthui

Messwerte:

Fahrer		Messwerte		Anzahl		Ergebnis	
Fahrer		Messwerte		Anzahl		Ergebnis	
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	1.000	1.000	1.000	1.000	1		

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)