



Mazda 2 1.3 Fit For Fun

EZ 08/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 171.695km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 2 1.3 Fit For Fun [DE - LimS5 1.3 EU4, Fit For Fun, 2009 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JMZDE14J200202935	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.695km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.349 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.630km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2009	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(7 mm)

Kerben



(7 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	510 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	95	Heckklappe	80
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

1x Schlüssel nicht programmiert,

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- City-Paket
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Servolenkung
- Trend-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energy-Paket
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 63 kW 16V KAT
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- | | |
|--|---|
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Bordcomputer | • Außentemperaturanzeige |
| • Sitzheizung vorn | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Nebelscheinwerfer | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) | • Original Fahrzeug Farbe: Spirited Grün Metallic |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)




Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Seitenteil hinten rechts (Delle, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Seitenteil hinten rechts (Delle, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Seitenteil hinten rechts (Delle, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Seitenteil hinten rechts (Delle, Ausgeblichen/Matt, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)