



Citroen C1 Advance

EZ 06/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 182.291km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C1 Advance [DE - LimS3 1.0 EU4, Advance, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7PMCFAC89353666	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.291km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 68 PS (50 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.806km	Letzter Service am 06/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 106g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(2 mm)

Hinten rechts



(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Getriebe 5-Gang
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Rücksitzbank klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Karosserie: 3-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE SCARLET
- Seitenairbag vorn
- Türgriffe außen schwarz



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)