



Volkswagen Transporter Multivan Startline

EZ 04/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 164.759km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 82***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Startline [DE - Bs4 2.0 TDI EU5, Multivan Startline, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZFH135501	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.759km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 157.855km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Make-up-Spiegel links
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel konvex, rechts
- Campingtisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel rechts
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn

• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zuheizter
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
• Ausstattungs-Paket Licht + Sicht	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Bodenbelag: Teppich	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente	• Multimediabuchse AUX-IN
• Navigationsmodul RNS 310 / 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Raucher-Paket
• Regensensor	• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)	• Zuziehhilfe Schiebetür rechts
• Zuziehhilfe für Heckklappe	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)