



Mercedes-Benz CLS 250 CDI BE

EZ 05/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 116.226km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 250 CDI BE [AT - Kb5 CLS 250 CDI BE / d EU5, BE, 2012 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2189031A066556	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.226km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.738km	Letzter Service am 05/2020
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	245 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumboden mit Staufach
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruckwarner | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Wegfahrsperre |
| • Heckleuchten LED | • Rußpartikelfilter |
| • Getriebe Automatik - (7-Stufen) | • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Reserverad als Notrad | • Sport-Paket (AMG / AMG-Line) |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Lenkrad (Sport Leder Nappa) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitze vorn: Klimatisierung | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND | • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Tagfahrlicht LED | • Sportliche Fahrwerksabstimmung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)