



Toyota Corolla

EZ 10/2005 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 192.680km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Corolla		
Kategorie Kleinwagen	FIN SB1KM20E30F011886	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.680km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 97 PS (71 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2005	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	1990 
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bordbuch/Mappe fehlen ;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenaufprallschutz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Instrumentenanzeige Optitron
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER RED II
- Scheinwerfer H4
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)