



Peugeot 108 Active

EZ 07/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 135.773km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 06***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 108 Active [DE - LimS3 1.0 VTi EU5, Active, 2014 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3PSCFB2ER005821	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.773km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bordbuch/Mappe fehlen ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Grau
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE SCARLET
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit AUX und USB-Anschluss
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW VTi
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung ohne Wasserstandsanzeige

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • WIP-Bluetooth |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.07.2014	3003	ATW000028	2	01	51	/6000	160
M1	A8		3475			1815	
VE3PSCFB2ERM05821	6		1460			915-985	
PEUGEOT							
p*****							
5			88		1240	1240	
CFB2-B18000			695		695		
			695		695		
			76		3750	70	
PEUGEOT 108							
PEUGEOT (F)							
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					165/65R14 79T		
Schräghecklimousine					165/65R14 79T		
715/2007*136/2014J							
EUROS:J;PI/CI; M, N1 I					ROT		3/-
Benzin					e11*2001/116*0237*11		
0001	35J0	998			11.04.14	K	FM964617
0.1/0.2:KEINE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.07.2014*							

17.07.2014

Landkreis Völsperg-Gautschi
Dr. Landst. 24

FM964617

PEUGEOT
VE3PSCFB2ERM05821
PEUGEOT 108
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*136/2014J
EUROS:J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
35J0
998

Landkreis Völsperg-Gautschi
Dr. Landst. 24

IG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHNÜGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

17.07.2014

Landkreis Völsperg-Gautschi
Dr. Landst. 24

FM964617

PEUGEOT
VE3PSCFB2ERM05821
PEUGEOT 108
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*136/2014J
EUROS:J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001
35J0
998

Landkreis Völsperg-Gautschi
Dr. Landst. 24



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)