



Opel Crossland Edition

EZ 02/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 77.608km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Edition [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, Edition S/S, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7D9EB6K4214705	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 77.608km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.420km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 151g/km (WLTP) 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Getriebe 6-Gang
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Armlehne vorn links |
| • Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung |
| • Funktions-Paket | • Gepäck-/Laderaumboden doppelt |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Lenkrad heizbar | • Leseleuchten im Fond |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Rücksitz geteilt / verschiebbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Technologie-Paket Park & Go Premium |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil 1

Datum: 19.07.2019
Kilometerstand: 58.156 km

Motoröl: dexos1 Gen2 ACEA A3 B4 C3 W 50
Viskosität: W 50
Gefährdung: 30°C

Opel Service-Partner
Herbert Müller GmbH
Telefon 04763 - 949 00
Hamburger Straße 2
27442 Gnarrenburg-Karstenhof

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: 19.07.2019
Kilometerstand: 58.156 km

Motoröl: dexos1 Gen2 ACEA A3 B4 C3 W 50
Viskosität: W 50
Gefährdung: 30°C

Opel Service-Partner
Herbert Müller GmbH
Telefon 04763 - 949 00
Hamburger Straße 2
27442 Gnarrenburg-Karstenhof

Servicebestätigung
Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: 19.07.2019
Kilometerstand: 58.156 km

Motoröl: dexos1 Gen2 ACEA A3 B4 C3 W 50
Viskosität: W 50
Gefährdung: 30°C

Opel Service-Partner
Herbert Müller GmbH
Telefon 04763 - 949 00
Hamburger Straße 2
27442 Gnarrenburg-Karstenhof



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Druckstelle