



Volkswagen Touran Cup

EZ 10/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 262.793km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Cup [DE - Van5 1.2 TSI EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW023732	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 262.793km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	205 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	225 	Heckklappe	185 
Dach	175 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|--|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Handschuhfach abschließbar |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |
| • Innenspiegel abblendbar | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM BEIGE | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| • 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













30.10.2014	0603	ATD001143	02	01	0077/05000	185
M1	AF		04397-04494	1794--		
WVGZZZ1TZW023732	8		1619-1694	01499--		
VOLKSWAGEN, VW				00075		
1T			0149	002150	002150	
CBZBAF			01040	01170		
FM6FM6AJ0107MJS7N1VR0SO			01040	01170		
			82	03750	73	
TOURAN			01300	0740	007	
VOLKSWAGEN-VW			195/65 R15 91T			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/65 R15 91T			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*195/2013J						
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I						
BENZIN						
0001	35J0	01197				
F.1/F.2:+45 U. 7.2/8.2:+55 B.ANHANGBETRIEB*O.1:1600 B						
IS 8% STEIG.*TSCHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3495						
KG*BIS 8% STEIG.:3795*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E						
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/						
H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATU						
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.10.2014*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörden (Tab. II)

Landkreis Saarouis
Kfz-Zulassungsbehörde

WVG03932

Unterschrift

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörden (Tab. II)

Landkreis Saarouis
Kfz-Zulassungsbehörde

WVG03932

Unterschrift

Nächste TÜV
HU TPS 231
10.20.19

Nächste TÜV
HU TPS 216
12.06.2026

Landkreis Saarouis
Kfz-Zulassungsbehörde

Unterschrift

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner (Unterzeichner) bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

01. Fabrikname VOLKSWAGEN, VW

02. Typ CBZBAF

03. Variante FM6FM6AJ0107MJS7N1VR0SO

04. Fahrzeugbezeichnung TOURAN

05. Fabriknummer und Anzahl der Hersteller Volkswagen AG, Saarbrücken, 91 15-0040, Wolfsburg

06. Abgabegestelle und Abgabensystem auf der linken Seite des Motors, getrennt

Abgabegestelle der Fahrzeug-Abgabensystem: innerhalb des Motorraums links, aus dem Ventilator des Motors über die Abgasanlage

07. Fahrzeugkennzeichennummer WVG03932

Die Fahrzeugkennzeichennummer ist mit der am 20.10.2014 22 erteilten Genehmigung 07/2001/01071734 übereinstimmend.

Die Fahrzeugkennzeichennummer ist mit der am 20.10.2014 22 erteilten Genehmigung 07/2001/01071734 übereinstimmend.

Wolfsburg, den 2014-10-23

Dr. Heide

Leiter Typisierung

3.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4	38.	Hochgeschwindigkeitsschalt (HvS):	180
3.	Anzahl der Antriebsachsen:	1	39.	Sportreihe Achse 10 (je m):	1500 / 1500
Lage der Antriebsachsen:			40.	Reflex-/Reflexionsreflex:	
Gegenwärtige Verkleidung der Antriebsachsen:			Achse 1:	18000 R18 R1T / 6,5x15 ET50	
			Achse 2:	18000 R18 R1T / 6,5x15 ET50	
4.	Radstand (je m):	2075	36.	Antriebs-/Bremsenachse:	16/15T vorhanden
4.1.	Achshinterstand (je m):	2075	38.	Code des Aufbaus:	AF
5.	Länge (je m):	4367	40.	Farbe des Fahrzeuges:	GRÜ
6.	Breite (je m):	1794	41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	6/11_2/19_2/31_1
7.	Werte (je m):	1419	42.	Anzahl der Sitzplätze (je m): (Fahrerplatz)	7
13.	Masse im schwebenden Zustand (kg):	1498	42.1.	Sitzplatz, der (den) nur zur Verwendung bei	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeuges (kg):	1570	stehendem Fahrzeug bestimmt ist (je m):	---	
16.	Technisch zulässige Höchstmasse:		42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand (kg):	2150	Struktur:	---	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (T/G) (kg):	1040 / 1170	45.	Geschwindigkeit:	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkonstruktion (kg):	2495	Standgebäude (MSA) bei min °):	82:00 / 3750	
18.	Technisch zulässige max. Antriebsmasse bei Beladung eines:		Fahrgeschwindigkeit (je km/h):	73:00	
19.1.	Ölwechselintervall (je l):	-----	Abgemessen (je km):	5000 5 2	
19.2.	Zurückwechselintervall (je l):	1500	46.	Abgemessen:	715/2002/11/15/2023/
19.4.	ungeladene Aufladung (je l):	740	1.2. Hydrauliken: Typ 1 (Lini 5 oder 6) / WHIC (je m):		
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kopfpunkt (je l):	75	CO (je g/kWh) (je g/kWh):	819.9	-----
20.	Hersteller der Halbleiterschaltung:	Volvo/Scania 40	THC (je g/kWh) (je g/kWh):	25.9	-----
21.	Stromerzeugungsgeschwindigkeit gemäß Kennzeichnung am Motor:	*082777777*	NOx (je g/kWh) (je g/kWh):	68.9	-----
22.	Antriebsverfahren:	Freibrennung / 4-Takt	HC (je g/kWh) (je g/kWh):	19.8	-----
23.1.	Hybrid (je m): (Fahrerplatz):	nein	THC + NOx (je g/kWh):	-----	-----
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe	MS (je g/kWh) (je g/kWh):	-----	-----
25.	Hilfsraum (je m):	1187	Partikelmasse (je g/kWh) (je g/kWh):	-----	-----
26.	Kraftstoff:	Benzin	Partikelzahl (je km) (je km):	-----	-----
26.1.	Fahrzeug mit Einsteuffilter / Fg. mit Zweistufenfilter / Dual-Filter / Dual-Filter:	Fg. - 811 Einsteuffilter/1st	Exponent Partikelzahl:	-----	-----
27.	Normleistung (je m bei min °):	77.30 / 5000	49.1. (je m bei min °):	-----	-----
Maximale Normleistung (je m bei min °):					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Ölverlust



Motorhaube (Anderer Schaden): Ölverlust



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)