



Mercedes-Benz B 180 CDI

EZ 04/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 127.667km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 CDI		
Kategorie Van	FIN WDD2462121N088856	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 127.667km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.887km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(5 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	225 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	65
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	50	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI KAT

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Parameterlenkung | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED, rund |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Bremsassistent | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Tempomat | • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Paket | • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Raucher-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Sitzheizung vorn |
| • Style-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Chrom-Paket | • Ladekantenschutz (verchromt) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.04.14	1313	MDPJ00111X	2	*01	80	/4000	1990
M1	AC		4359-4359			1786-1786	
WDD2462121N08856	9		1562-1562			1465-1465	
MERCEDES-BENZ					75		-
245 G			107		2000		2000
M212M2			1045		955		-
MZAAB500			1045		955		-
-			75		3000		70
B 180 CDI			1200		730	5	-
DAIMLER (D)			195/65 R15 91T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91T				
Kombilimousine			-				
715/2007*195/2013J						7/-	
EUROS/J:PI/CI: M. N1 I			e1*2001/116*0470*07				
Diesel			21.11.13		K	GR932227	
0002	35VQ	1461					
F.1/F.2:2020 B.ANH.BETR.*712/8.2:1005 B.ANH.BETR.*O.1:							
1500 BIS 8X STEIG.*WWW.AHK LT.EGG*STUFE PM 5 AB TAG ER							
STZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPE							
Z.FAHREDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5							
.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*Datum zur Emi							
sionsklasse: 30.04.2014*							

[illegible]

Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

(1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Hindervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(2) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2027.

(3) DEKRA
Ihr Prüflingenieur
Michael Schulz
DEKRA AG, 80489 München

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte
Bremsanlage

	11.	re.	B	Ant	F	min	Ant	min	11.	re.
Achse	daN	daN							daN	daN
1	302	294	54,0	489	75,5	63,2				
2	182	182	100,0	229	24,5	33,7				

Abbremsung


Systemdaten
Brand: 4 28.4-2
Quittung Nr. 7757100000002397
Leistungsdatum 31.07.2025

1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit

Perf. Nr. 058365
DEKRA

[illegible]

		Mercedes-Benz	
Service-Adresse		Service-Adresse	
Mercedes-Benz	Schwering • Albrecht GmbH & Co. KG Südfrankenstraße 3 Erfurt	Detm. Laufleistung Service	01 81 3006 12983 km Service 6
Mercedes-Benz	Schwering • Albrecht GmbH & Co. KG Südfrankenstraße 3 Erfurt	Detm. Laufleistung Service	01 81 3006 12983 km Service 6
Mercedes-Benz	Schwering • Albrecht GmbH & Co. KG Südfrankenstraße 3 Erfurt	Detm. Laufleistung Service	01 81 3006 12983 km Service 6
Nissan-Benz	Schwering • Albrecht GmbH & Co. KG Leinestraße Bad Soden	Detm. Laufleistung Service	04 07 2003 103236 km Service 6
Mercedes-Benz	Herbert Müller GmbH Karl-Fischer-Straße 17 - 19 Auerbach	Detm. Laufleistung Service	02 25 2017 40279 km Service 6
Mercedes-Benz	Herbert Müller GmbH Karl-Fischer-Straße 17 - 19 Auerbach	Detm. Laufleistung Service	01 06 2016 42624 km Service 6
Mercedes-Benz	Herbert Müller GmbH Karl-Fischer-Straße 17 - 19 Auerbach	Detm. Laufleistung Service	01 06 2016 42624 km Service 6



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)