



Opel Meriva Cosmo

EZ 07/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 123.430km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Meriva Cosmo [AT - Van5 1.4 Turbo EU6, Cosmo, (Facelift) 2013 - 2016]		
Kategorie Van	FIN W0LSH9EM2G4323954	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.430km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.971km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Automatische Umluft-Control
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

• Leseleuchten im Fond	• Leseleuchten vorn (2)
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Mittelkonsole FlexRail
• Modellpflege	• Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
• Nebelscheinwerfer	• OnStar SOS Service
• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifendruckwarner
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türsystem FlexDoors (Fondtüren, nach hinten öffnend)
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten verchromt




Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink	• Audiobedienung am Lenkrad
• Audiosystem 7 Lautsprecher	• Farbdisplay (CID)
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenkrad heizbar	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Rückfahrkamera
• Sitzheizung vorn	• USB-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)