



Skoda Yeti L&K Outdoor 4x4

EZ 03/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 178.380km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti L&K Outdoor 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, L&K 4x4 Outdoor Green tec, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLD75L1H6042554	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.380km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.847km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Laurin & Klement
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Brillenfach
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Off-Road-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Maxi-DOT Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Modellpflege

• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	• Radstand 2578 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Sitzsystem im Fond (Varioflex)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger schwarz
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Textilfussmatten
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Zentralverriegelung	• Start/Stop-Anlage
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Wasserstandsanzeige SRA / SWA	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Handbremshebelgriff Leder	• Verglasung getönt
• Außenspiegel elektr. anklappbar mit Memoryfunktion	• Handbremshebelgriff Leder
• Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Aschenbecher vorn
• Frontscheibe heizbar	• Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)