



Toyota Verso-S Basis

EZ 03/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 164.379km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Verso-S Basis [DE - Van5 1.3 EU5, 2011 - 2015]		
Kategorie Van	FIN JTDKJ3C3501010708	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.379km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.329 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 114.572km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(1 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(3 mm)

vehicle.damage-
label.porous

Hinten rechts



(3 mm)

vehicle.damage-
label.porous



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	840 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	110	Heckklappe	125
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Grey Metallic



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.03.2012	5013	AGY00006 9	2	1	73/6000	170
M1	AB		3990		1695	
JTDKJ3C3501010708		4	1595		1145-1180	
TOYOTA				50		
XP12(A)			127	1505	1505	
NSP120(HC)			900	825		
NSP120L-CHFXXW(2A)			900	825		
			85	3750	71	
TOYOTA VERSO-S			800	550	5	
TOYOTA EUROPE (B)						
Fz z Pers.bef.b. 8 Spl.						
Schraghecklimousine						
715/2007*692/2008F						
EURO5.F/Plci: M, N11						
Benzin						
0001	35F0	1329				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.03.2012*						

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken

32130

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Eintragungsercheinigung Teil 2

TOYOTA

VERKEHRSDIENST ZENTRUM
SAARBRÜCKEN

Checkungsbogen

Checkungsbogen

Auto-Service Bucher

Checkungsbogen

Auto-Service Bucher

Checkungsbogen

Auto-Service Bucher



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung)




Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)