



Ford Custom 310 L1 Tourneo Titanium

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 106.567km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L1 Tourneo Titanium [DE - Bs5 2.0 TDCi EU6d-T, 310 L1 Titanium, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF03XXTTG3KK59639	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.567km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 178g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschürft

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	70	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	120	Heckklappe	90
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notrufsystem
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Fondraumheizung
- Generator 240 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriff B-Säule
- Haltegriffe vorn
- Handschuhfach abschließbar

- | | |
|--|--|
| • Heckklappe mit Verglasung | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Karosserie/Aufbau: Kombi Standard |
| • Karosserievariante: Normaldach | • Klimaanlage |
| • Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Kühlergrill mit Chromleiste | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Modellpflege |
| • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC | • Radstand 2933 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Schmutzfänger vorn | • Schmutzfänger vorn und hinten |
| • Seitenairbag | • Seitenschutzleisten in Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sicht-Paket 2 |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Doppelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum | • Stoßfänger in Wagenfarbe |
| • Style-Farb-Paket | • Titanium |
| • Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll) | • Trittstufe unter Schiebetür rechts |
| • Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Verglasung stark getönt | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff |
| • Verzurrösen (2) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung (Warmwasser) |
| • Zusatzheizung elektrisch | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Armlehnen vorn | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay | • Kopf-Schulter-Airbag vorn |
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Radioempfang Digital (DAB+) | • Radiovorbereitung, 10 Lautsprecher |
| • Rückfahrkamera mit Farbdisplay | • Seitenairbag |
| • Sitz-Paket 35/36: Fahrersitz (5-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrereinzelsitz (4-fach) Seitenairbag, Leder | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar |

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorhaube schließt nicht mehr



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Abdeckung lose



Kotflügel vorne links (Anderer Schaden): Abdeckung lose



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden): Abdeckung lose



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Glasscherben