



Volkswagen Caddy Basis

EZ 07/2022 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 179.666km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZSK9PX002462	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 179.666km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 174.185km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren; ein Reifen drucklos

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	170 	Heckklappe	225 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Fahrzeug ist beklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Basis
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistentz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibe heizbar

• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
• Innenspiegel abblendbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
• Klimaanlage	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten hinten LED
• Leuchtweitenregelung	• Luftzusatzheizung elektrisch
• Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• PKW-Zulassung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2755 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türdichtungen mit Staubschutz	• Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Abdeckung Schiebetürleiste silber	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	



Sonderausstattung

• App-Connect	• Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Einparkhilfe hinten
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Lendenwirbelstützen vorn	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Lautsprecher (6)

- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Sitzheizung vorn



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Nachweis		
Inspektion mit Ölwechsel (Rechts)		
Datum	2023-08-13	
Leistung	115177 km	
Kilometerstand	202304191	
Öl-Schmalfüllung, Zusatzstoffe	✓, keine -Abweichung	
Öl-Druckgehalt vor	Bei weiteren Ölverlusten sind Angaben zum Ölverbrauch festzustellen und zu erklären, sonst der Servicevertrag nach der Erklärung dieses Nachtrags mit der Erklärung Terminpunkt ist.	
Abnehmer Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Center Mühlheim/Leipzig		Ja
		Bei Abgabe Service, bei allen Fahrzeugen ein vollständiges Kontrollieren des Laufschlusses
Inspektion mit Ölwechsel (Links)		
Datum	2023-08-13	
Leistung	82122 km	
Kilometerstand	202405100	
Öl-Schmalfüllung, Zusatzstoffe	Bei weiteren Ölverlusten sind Angaben zum Ölverbrauch festzustellen und zu erklären, sonst der Servicevertrag nach der Erklärung dieses Nachtrags mit der Erklärung Terminpunkt ist.	
Abnehmer Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Center Mühlheim/Leipzig		Ja
		Bei Abgabe Service, bei allen Fahrzeugen ein vollständiges Kontrollieren des Laufschlusses
Inspektion mit Ölwechsel (Rechts)		
Datum	2023-12-07	
Leistung	58145 km	
Kilometerstand	202301111	
Öl-Schmalfüllung, Zusatzstoffe	✓, keine -Abweichung	
Öl-Druckgehalt vor	Bei weiteren Ölverlusten sind Angaben zum Ölverbrauch festzustellen und zu erklären, sonst der Servicevertrag nach der Erklärung dieses Nachtrags mit der Erklärung Terminpunkt ist.	
Abnehmer Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Center Mühlheim/Leipzig		Ja
		Bei Abgabe Service, bei allen Fahrzeugen ein vollständiges Kontrollieren des Laufschlusses

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Service-Notfallschein

Informationen zur Dienstleistung (Pflicht)

Service

0512 69 123

Leistung

0512 69 124

Auftragsgenoss

0512 69 125

Bestandteil

Bitte in 24h bei 24h und 24h bei 24h

Service-Notfallschein ist ein Dokument, das die Kunden

des Volkswagen Nutzfahrzeug-Service-Notfallscheins ist

Informationen Volkswagen Nutzfahrzeuge Service-Notfallschein

Modellnummer

0512 69 123

0512 69 124

0512 69 125

0512 69 126

Benutzer-Information

Service

0512 69 123

Leistung

0512 69 124

Auftragsgenoss

0512 69 125

Bestandteil

Bitte in 24h bei 24h und 24h bei 24h

Service-Notfallschein ist ein Dokument, das die Kunden

des Volkswagen Nutzfahrzeug-Service-Notfallscheins ist

A photograph of the interior of a car, specifically the front passenger seat. The seat is upholstered in a grey and black checkered fabric. Resting on the seat are several items: a white rectangular box with a red and black design, a black leather folder or wallet, a car key with a blue and black fob, and a small red object, possibly a pen or a small tool. The background shows the car's door panel and the back of the driver's seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)




Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)