



Citroën C3 Tendance

EZ 01/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 112.955km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 Tendance [DE - LimS5 1.4 VTi 95 EU5, Tendance, 2010 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7SC8FP0BW621618	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.955km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.397 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.006km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 58l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Bei Kaltstart Dauert bis Drehzahl sich beruhigt ... später weg ; Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Fenster Fahrertür öffnet nicht

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player) mit Fernbedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Klima-Sicherheits-Paket
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Duftspender integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Verglasung getönt



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel anklappbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar, links |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Außenspiegel heizbar |
| • Außenspiegel heizbar, beide | • City-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Dach (Verformung, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Dach (Verformung, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Dach (Verformung, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Dach (Verformung, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Dach (Verformung, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Dach (Verformung, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Dach (Verformung, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Dach (Verformung, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion, Anderer Schaden): Elektrischer Fensterheber ohne Funktion



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Nicht vorhanden)