



Volkswagen Transporter FWD lang Doppelkabine

EZ 06/2016 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 311.659km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Volkswagen	Transporter FWD lang Doppelkabine [DE - PrDK4 2.0 TDI EU6, 2015 - 2019]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Pritschenwagen	WV1ZZZ7JZX000386	-	311.659km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
11/2026 / Nicht Vorhanden	Leder	102 PS (75 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Scheckheft lückenhaft	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.968 ccm	liegt vor	292.014km	08/2023
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6b	6	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
06/2016	Orange	Unbekannt	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	188g/km (NEFZ)		7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ad-Blue-Leitung + Düse defekt, AGR-Ventil defekt, Zahnriemen-Gehäuse und Rippenriemen laut Einlieferer ;
Lenkung	Bei der Servolenkung: ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Hinten links raflauf beschädigt

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Zweimassenschwungrad und Kupplung defekt laut Einlieferer ;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, links
- Außenspiegel konvex, mit Bügel, rechts
- Außenspiegel mit Bügel
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3400 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperrung (elektronisch)



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Heckscheibe heizbar |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • Lautsprecher (2) |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)




Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung defekt



Fahrtür (Rost)




Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)




Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Verformung, Delle)



Türe hinten links (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Verformung)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)