



BMW X1 sDrive 18 d

EZ 11/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 147.415km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 96***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X1 sDrive 18 d [DE - SUV5 18d EU5, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVN710X0VW78401	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.415km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2012	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)
Kratzer

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: VALENCIA ORANGE
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Dachreling |
| • Dachreling schwarz | • Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Heckleuchten LED |
| • HiFi-Lautsprechersystem | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Tagfahrlicht | • USB-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Xenon-Scheinwerfer |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)