



Toyota Corolla 2.2 D-CAT Sol

EZ 05/2006 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 178.238km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Corolla 2.2 D-CAT Sol [DE - Van5 2.2 D-Cat DPF, Sol 7-Sitzer, 2006 - 2007]		
Kategorie Van	FIN NMTEB16R20R036425	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.238km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.259km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2006	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Antenne mechanisch
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW D-CAT
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Metallic
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Schleudertrauma-Schutzsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenaufprallschutz | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Zusätzlich zu erneuern


Zahnriemen
- 2.0 D-4D Motoren
- AYGO 1.4D

Lichtmaschine	alle 155.000 km alle 10 Jahre / 280.000 km alle 4 Jahre / 50.000 km alle 180.000 km
Wasser- pumpen	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Wasserpumpe für Platin- oder Iridium-Ausführung Nebenaggregate	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Motorölwechsel für AYGO 1.4D	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Vakuumpumpe für Bremskraftverstärker (Yaris D-4D und AYGO 1.4D)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Wasserpumpe für Bremskraftverstärker (Yaris D-4D und AYGO 1.4D)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Wasserpumpe für Bremskraftverstärker (Yaris D-4D und AYGO 1.4D)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Wasserpumpe für Bremskraftverstärker (Yaris D-4D und AYGO 1.4D)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km

Zusätzlich zu untersuchen

Kraftstoff- systeme (AYGO)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Wasserpumpe für Bremskraftverstärker (Yaris D-4D und AYGO 1.4D)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Wasserpumpe für Bremskraftverstärker (Yaris D-4D und AYGO 1.4D)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Wasserpumpe für Bremskraftverstärker (Yaris D-4D und AYGO 1.4D)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km
Wasserpumpe für Bremskraftverstärker (Yaris D-4D und AYGO 1.4D)	alle 4 Jahre / 80.000 km alle 50.000 km

© 2012 Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)