



Mini Clubman Cooper

EZ 10/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 110.722km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 61***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper [DE - LimS3 Cooper 1.6 EU5, (Facelift) 2010 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWSU31080T072444	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.722km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2010	Farbe Gelb	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1270 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche White Silver
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER WHITE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Audio-Navigationssystem | • Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Ausstattungs-Paket: Pepper |
| • Ausstattungs-Paket: Wired | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Außenausstattung: Chrom Line | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Blinkleuchten Weiß |
| • Bordcomputer | • Bordcomputer |
| • Chrome-Line Exterieur | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckscheibe / Seitenscheibe hinten abgedunkelt | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Typ/Mod.: URK-L		TSN / VSN: ATY / 00013	
z.B. Gesamtmasse: 1525 kg		Kilometerstand: 100001 km	
Erstzulassung: 19.10.2010		letzte HU: 03.24	
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde, Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchung geprüft und anschließend folgendes Ergebnis festgestellt:			
(7) Untersuchungsergebnis:		(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
ohne erkennbare Mängel		03.28	




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)