



Ford Custom 320 L2 Trend

EZ 01/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 154.037km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 320 L2 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6d-T, 320 L2 Trend, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1JB27414	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.037km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 56.306km	Letzter Service am 03/2020
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	147	Heckklappe	660 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Generator 220 A
- Haltegriffe vorn
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Stoßfänger teillackiert
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Einstiegsleuchten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
- Haltegriff B-Säule
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kühlergrill schwarz
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Radstand 3300 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer H4
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Trend
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- | | |
|---|--|
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Fensterheber elektrisch |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Lenkrad (Leder) |
| • Verzurrösen (4) | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display |
| • Bordcomputer | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Start/Stop-Anlage | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung elektrisch | • Aktives Kurvenlicht |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen) | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Metallic-Lackierung | • Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad |
| • Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









17.01.2019	8566	BMX00332	2	1	86/3500	160
M1	AF		5339	5487	2032	
WFO1XX1TG1JB27414		9	1999		2178	2556
FORD				112		
FAC			221	8240	8240	
YMFA1EBX			1725	1725		
S9APCSABCACWE			1725	1725		
			81	2625	75	
TRANSIT CUSTOM			1250	750		
FORD (D)			215/65 R16 109T			
FZ 2 PERS. BEF. B SPL			215/65 R16 109T			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*2017/1347 AG			SCHWARZ			
EURO6 WLTP AG P/Cl: M, N1 I			E11*2007/46*0676*10			
DIESEL			12.06.2018			
0002	96AG	1995				
WW AHK LT EGTG*TECHN ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:4240						

Bitte beachten: Der Zulassungsschein ist im Fahrzeug mitzuführen!

17.01.2019

33175 Euskirchen
Kreis Euskirchen
Der Landrat
Im Auftrag
Frank Ollendorf

FORD
FAC
YMFA1EBX
S9APCSABCACWE
TRANSIT CUSTOM
FORD (D)
FZ 2 PERS. BEF. B SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2017/1347 AG
EURO6 WLTP AG P/Cl: M, N1 I
DIESEL
0002
96AG
1995
12.06.2018

DSN Historie		Drucken	Neuen Datensatz hinzufügen	WFO1XX1TG1JB27414	WEITER
Registrierungsbeleg	Auftragsgabedaten	Kilometerzähler	Reparatur	Fahrzeugangaben	
A.1.11 Folienstahl Falla Werkstatt Straube 33 Folienstahl 70794 Germany 07136745009 07136745061 07136745061	Auftragsgabedaten: 81.03.2020 Auftragsnummer: 1234567 Sicherheitscode: 1100002000300000	Ablenker: 56308 km Ergebnis der Kontrolle: 1 - Bestanden Zusätzliche Wartungsarbeiten Offene Service Abfragen nicht durchgeführt Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel	Planmäßige Wartung allgemeine Messen 3 Jahr (10000 km) Ergebnis der Kontrolle: 1 - Bestanden Zusätzliche Wartungsarbeiten Offene Service Abfragen nicht durchgeführt Austausch des Pollen-/Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel	Transit/Transit Custom 292, 3.0L Ecosport, ABSOLUTE BLACK VIN: WFO1XX1TG1JB27414 Anweisches Kennzeichen: Zulassungsjahr: Garantie - Startdatum: Modell: Ausführung:	17.01.2019 Passat 2008 DURATEC 16V (16000/2007 - 01/08/2011)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)