



Opel Combo Life Basis

EZ 12/2022 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 56.974km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Combo Life Basis [DE - Van5 1.5 D EU6d, Life, 2020 - 2022]		
Kategorie Van	FIN W0VECYHT2NJ746417	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.974km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: QUARTZ/ARTENSE GREY
- Radvollabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Tagfahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Info-Display, groß
- Klimaanlage
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
- Radstand 2785 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Heckflügeltüren mit Verglasung


- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)