

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

» Übersicht

Besichtigt am: 13.07.2026 09:46
Berichts-Nr: 11086008
FIN: TMBGF7NYXPF044714



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Enyaq Coupé iV
HSN / TSN:	8004 / AWZ
Erstzulassungsdatum:	09.05.2023
Laufleistung:	23.508 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	220 kW (300 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	RS / Sportline
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	256 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"	Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
"SOUND SYSTEM CANTON"	Drive Sport Basic
+ Infotainment Online 3Y	Dynamiklenkung
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einparkhilfe vorn und hinten
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einton-Signalhorn
5 Sitze	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablagekasten	Elektro-Motor Aggr.0EH.A und 0EJ.B
Ablagekästen im Kofferraum	Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V
Aktionsausführung	Entriegelung Hintersitz Standard
Allradantrieb	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) seitlich und vorn	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-
Antriebssystem BEV	Family Basic
Assisted Drive Plus	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk
Batterie 320A (49Ah)	Fußmatten vorn und hinten
Batterieladegerät (Ausf.3)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Bordliteratur in Deutsch	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Bordwerkzeug	Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Glasdach
Cockpit Infotainment (Ausführung 2)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Convenience Plus	Head-Up Display
Coupe	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Dämpfung hinten,Sportausführung	Infotainment Plus
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
DC Batterieladung (Ausf. 3)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
DC/DC Wandler 3,0 KW	KABELBAUM Ukraine
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Desingpaket RS Suite	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12	Kindersicherung, elektrisch betätigt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klimakomfortscheibe	Ohne Halter
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Heckspoiler
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladeboden
Ladedose Combo 2 (EU)	Ohne Ladekabel
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledersportmultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich 1	Ohne UNECE CS&SU
Leichtmetallräder 8J x 20 vorn, mit 9J x 20 hinten	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	ohne W{rmepumpe
Light and view Plus	ohne W{rmepumpe (9M0)
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Mirror Link	Plattformgruppenklasse 2
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Radabdeckung Mitte
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Radschrauben Standard
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Rechtsverkehr
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Regenschirm	Reifen 235/50 R20 100T / EU vorn Reifen 255/45 R20 101T / EU hinten (Polymerbeschichtung vorn u. hinten)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Reifendruckkontrolle
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Mit Verkehrszeichenerkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Mittelkonsole	Scheiben seitlich und hinten
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen vorn
Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Nichtraucherausführung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Notrufsystem eCall+	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
o.b.Abgas	Schriftzugsatz "Sport"
Ohne Ablagenpaket/box	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Car2X	Sitzbezüge in Leder
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar
Ohne Durchladeeinrichtung	Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Ohne festes Paket	Softwareverbund Ausführung 10



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home
Funktion
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wegfahrsperr elektronisch
Zellmodul A
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 20 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Tür vorne links	Delle(n)	Spotrepair
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGF7NYXPF044714

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11086008
vom: 28.07.2026




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

2 - Tür vorne links - Delle(n) - Spotrepair



3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

