



Renault Captur Dynamique

EZ 07/2014 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 89.717km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 93***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Dynamique [DE - SUV5 1.2 TCe 120 EU5, Dynamique, 2013 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12R401E50755092	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.717km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anti-Submarining-Airbag im Fond
• Antischlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel Schwarz-Metallic	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Eco Mode (Fahrmodusschalter)	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn	• Fensterheber elektrisch hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
• Gurtstraffer	• Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kopfstützen verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Look-Paket Chrom (außen)	• Motor 1,2 Ltr. - 88 kW TCE
• Nebelscheinwerfer	• Radstand 2606 mm

- | | |
|---|---|
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzbank verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 4 Lautsprecher | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • City-Paket | • Einparkhilfe hinten |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaautomatik | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Paketkombination: Media & Klima-Paket Plus |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Sitzheizung vorn |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














09.07.2014	3333	BBK00052.3	2	1	884900	192
M1	AB		4122		1778	
VF12R401E50755092	9		1568		1255	
RENAULT				60		
R			125	1726	1726	
2R40			960	877		
2R401E			960	877		
			76	3675	69	
CAPTUR			1200	625	5	
RENAULT (F)			205/60 R16 (92)H			
Fz z Pers bef.b. 8 Spl			205/60 R16 (92)H			
Schraghecklimousine						
715/2007*195/2013J/EG						
EURO5J.P/CI, M, N11						
Benzin			Grau/Grau		777	
0001	35J0	1197	e2*2001/116*0327*61			
			06.05.2014	K	HB824291	
TECHN ZUL GES-MASS E D ZUGKOMBINATION: 2626KG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)