



BMW 340 i M Sport

EZ 09/2015 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 111.534km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 340 i M Sport [DE - Lim4 340 i EU6, M Sport, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WBA8B3C56GK383461	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.534km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 326 PS (240 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.812km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage- label.porous, Rost	vehicle.damage- label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost	Rost	Rost

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	225 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	275 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	330 	Heckklappe	145
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Fahrzeug Reparierter Wirtschaftlicher Totalschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Aerodynamik-Paket M-Technic
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
• Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden	• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Check-Control-System	• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Fernentriegelung Heckklappe	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe mit Antenne	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • M Sport |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 3,0 Ltr. - 240 kW 24V |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic) | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten |
| • Leseleuchten vorn | • Leseleuchten hinten |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alarmanlage | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Head-up-Display | • Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Nussbaumwurzel |
| • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) | • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Scheinwerfer LED | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Service-System: Remote Services | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Blinkleuchten LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, vehicle.damage-label.porous, Rost)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost)




Rad (vehicle.damage-label.porous, Ungleichmäßig abgefahren, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Anderer Schaden): Folie gerissen



Schweller rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)