



Mercedes-Benz B 170

EZ 04/2006 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 124.145km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 74***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 170 [DE - Van5 B 170 EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN WDD2452321J110740	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.145km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.699 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 171g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	95	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelpfopf abnehmbar) | • Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur) |
| • Chrom-Paket | • Easy-Vario-System |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Panoramadach (Glas) |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Nebelscheinwerfer |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













18.04.2006	0999	33300F 1	02	01	00085/05500	184
01	0200		04260--		1770--	
WDD2452321J110740	4		1575--		001310--	
245			0163	001830	001830	
			00935	00895		
			00935	00895		
			080		072	
B 170			01300	0400	005	
DAIMLERCHRYSLER (D)			195/65R15 91T			
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15 91T			
GESCHLOSSEN						
EURO 4			schwarz		9	
Benzin			e1*2001/116*0314*01			
0001	0462	01699	20.05.2005	K	WM409048	
ZU 18-20:L.BIS 4280,B.BIS 1785 U.H.BIS 1620*ZU 7.1-8.3						
:H.935 B.ANH-BETR.*WW.AHK LT.EGTG/ABE**						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörden Teil II

18.04.2006

18.12.2015

22.08.2016

Landesamt
Zulassungsbehörde
Schleswig-Holstein

Landesamt
Zulassungsbehörde
Schleswig-Holstein

Handwritten: Hartmann

WM409048

245

B 170

DAIMLERCHRYSLER (D)

PERSONENKRAFTWAGEN

GESCHLOSSEN

EURO 4

Benzin

0001

0462

01699

20.05.2005

K

WM409048

ZU 18-20:L.BIS 4280,B.BIS 1785 U.H.BIS 1620*ZU 7.1-8.3

:H.935 B.ANH-BETR.*WW.AHK LT.EGTG/ABE**

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)