



Mini Cooper

EZ 03/2006 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 115.574km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Cooper [DE - Ca2 Cooper, 2006 - 2008]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WMWRF310X0TL48177	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.574km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2006	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	100 	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 	Seitenteil hinten rechts	280 
Motorhaube	300 	Heckklappe	110 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI (SOLAR) RED
- Fensterheber elektrisch vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Getriebe 5-Gang
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 2-türig
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Servolenkung



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Chili

• Außenausstattung: Chrom Line	• Blinkleuchten Weiß
• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche, lackiert / Wagenfarbe	• Licht-Paket
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Windschutz (Cabrio)
• Armauflage vorn	• Lenkrad (Leder Cooper S)
• Lenkrad (Leder Cooper S)	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Multifunktion für Lenkrad	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Gravity
• Sitzheizung vorn	• Sportsitze vorn
• Audiosystem Boost	• Bordcomputer
• CD-Laufwerk	• Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Klimaanlage
• Klimaautomatik	• Nebelscheinwerfer


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Cabrioverdeck (Riss/Bruch)



Cabrioverdeck (Riss/Bruch)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)