



Skoda Fabia Elegance

EZ 11/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 170.701km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Fabia Elegance [DE - Kb5 1.4 EU4, Elegance, 2007 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJC65J093062719	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.701km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Gurtstraffer beifahrerseite defekt Fehlermeldung, Kühlmittel Fensterheber, Fahrer und Beifahrerseite ohne Funktion

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Tiergeruch; Hinten Winterreifen, vorne, Allwetterreifen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kopfstützen vorn |
| • Kühlergrill mit Chromrand | • Lenkrad (Leder - 4-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial) | • Maxi-DOT Display |
| • Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V | • Multifunktionsanzeige |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Projektor-Scheinwerfer |
| • Radiovorbereitung | • Raucher-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Chic | • Sitzheizung vorn |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Textilfussmatten |
| • Türen mit Warnleuchte | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Original Fahrzeug Farbe: SEDA ANTHRACITE/ANTHRACITE GRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Laderaumboden variabel |
| • Metallic-Lackierung | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A black folder with the 'ŠkodaAuto' logo is lying on a grey, textured car seat. A brochure with a blue car on the cover is also on the seat. A blue tag is attached to the folder.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)