



Nissan Navara Tekna Double Cab 4x4

EZ 07/2018 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 104.172km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Navara Tekna Double Cab 4x4 [DE - PickupDK4 4x4 2.3 dCi EU6, Tekna 4x4, 2016 - 2019]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN VSKCTND23U0104023	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.172km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 86.154km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Geländereifen ungleichmäßig abgefahren ;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect Navigationssystem mit Around View Monitor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (7-Stufen)
• Gurtstraffer	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)	• Karosserie/Aufbau: Pick-Up
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Luftdüsen hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,3 Ltr. - 140 kW dCi Diesel KAT
• Navigationssystem	• Optik-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: BLACK	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 3150 mm	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rückfahrkamera	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schienensystem Lastenverankerung
• Schließ-/Startsystem intelligent key	• Schmutzfänger hinten
• Schmutzfänger vorn	• Seitenairbag
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Start-Stop-Knopf	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Stoßfänger hinten verchromt	• Stoßfänger vorn Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole
• Trittbretter seitlich	• USB-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (geflanscht)	• Differentialsperre
• Metallic-Lackierung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)